


Biuletyn techniczny




Pragniemy poinformować, że w przypadku konieczności wymiany ładowarki akumulatora zestawu radiowego w w/w maszynach wyprodukowanych przed 2016 r. Wymagany jest kod 4-328832. Numery seryjne maszyn do CLNxxxxxx.

W maszynach wyprodukowanych od 2016 r. Do dnia dzisiejszego (od nr seryjny CMAxxxxxx) kod zamówionej ładowarki to 4-330050D.

Ta uwaga jest wymagana ze względu na zmianę płytki elektronicznej utworzonej w 2016 roku. Dopasuj odpowiednią ładowarkę na podstawie zainstalowanych nowych rezystorów.

Tę zmianę można szybko rozpoznać w następujący sposób:



Płyta sprzed 2016: wymaga ładowarki baterii o kodzie **4-328832**



Płyta po 2016: wymaga ładowarki baterii o kodzie **4-330050D**

Data:

23.04.2021

Produkt:

HD1200 - HD1200E
HD1400 - HD1400E
HD1000R - HD1000AR

Temat:

Ładowarka baterii
zestawu radiowego

Biuletyn techniczny:

148

Strona:

1/1